



## Kabinenluftfilter Ersatz 9X3352

Bruttopreis	<b>53.64 Euro</b>
Nettopreis	<b>43.61 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Katalognummer	<b>SC17171</b>
Code des Herstellers	<b>AF25661</b>

### Produktbeschreibung



#### Kabinenluftfilter ersetzt 9X3352



#### VERGLEICHSSNUMMERN:

BALDWIN:PA3804  
DONALDSON:P526844,P780163  
FLEETGUARD:AF25661  
LUBERFINER:LAF8778  
NELSON:87377N  
SF:SKL2511  
WIX:42447