




Ölfilter Ersatz LF3353

Bruttopreis	11.55 Euro
Nettopreis	9.39 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Katalognummer	OP580/8
Code des Herstellers	LF3353

Produktbeschreibung



Ölfilter Ersatz LF3353

VERGLEICHSSNUMMERN:

SP 4340, B7128 PROMO, W 930, 51068, P55-0941, OP550, P55-2518