



## Ölfilter Ersatz LF3827

Bruttopreis	<b>18.97 Euro</b>
Nettopreis	<b>15.42 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>24 Stunden</b>
Katalognummer	<b>OX161D</b>
Code des Herstellers	<b>LF3827</b>

### Produktbeschreibung



#### Ölfilter Ersatz LF3827

**VERGLEICHNUMMERN:**

SO 4095/1, E 160H01 D28, P7199, OX161D, P550768, HU 931/5 X, OE651/1, HU931/6X, LF3827