



## Ölfilter Ersatz LF3827 OX161D HU9315

Bruttopreis	<b>11.88 Euro</b>
Nettopreis	<b>9.66 Euro</b>
Katalognummer	<b>SO7081</b>
Code des Herstellers	<b>LF3827</b>

### Produktbeschreibung



### Ölfilter Ersatz LF3827 OX161D HU9315

ABMESSUNGEN[mm]:  
HÖHE: 163  
BREITE/LÄNGE: 83/28  
INNENMAß/BREITE: 40/9