




Ölfilter Ersatz LF3827 OX161D HU9315

Bruttopreis	11.88 Euro
Nettopreis	9.66 Euro
Katalognummer	SO7081
Code des Herstellers	LF3827

Produktbeschreibung



Ölfilter Ersatz LF3827 OX161D HU9315

ABMESSUNGEN[mm]:
HÖHE: 163
BREITE/LÄNGE: 83/28
INNENMAß/BREITE: 40/9