Link zum Produkt: https://erbetec.de/lfilter-ersatz-lf3998-so7033-p-7817.html



Ölfilter Ersatz LF3998 SO7033

Bruttopreis	12.97 Euro
Nettopreis	10.54 Euro
Katalognummer	OM516/2
Code des Herstellers	LF3998

Produktbeschreibung

Ölfilter Ersatz LF3998 SO7033