



Ölfilter Ersatz LF4014

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruttopreis | 12.07 Euro |
| Nettopreis | 9.81 Euro |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
| Katalognummer | 51374 |
| Code des Herstellers | LF4014 |
| Hersteller | WIX |

Produktbeschreibung



Ölfilter Ersatz LF4014

VERGLEICHNUMMERN:

OP551, SP4380/H90W01, W 712, P50-2107, PP47