



## Ölfilter Ersatz LF4014

Bruttopreis	<b>12.07 Euro</b>
Nettopreis	<b>9.81 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Katalognummer	<b>51374</b>
Code des Herstellers	<b>LF4014</b>
Hersteller	<b>WIX</b>

### Produktbeschreibung



### Ölfilter Ersatz LF4014

**VERGLEICHNUMMERN:**

OP551, SP4380/H90W01, W 712, P50-2107, PP47