

Link zum Produkt: <https://erbetec.de/lfiter-ersatz-lf682-1909102-51601-p-1278.html>



## Ölfilter Ersatz LF682, 1909102 51601

Bruttopreis	<b>13.68 Euro</b>
Nettopreis	<b>11.12 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Katalognummer	<b>51601</b>
Code des Herstellers	<b>LF682</b>
Hersteller	<b>WIX</b>

### Produktbeschreibung