



## Ölfilter Ersatz LF9009

Bruttopreis	<b>58.95 Euro</b>
Nettopreis	<b>47.93 Euro</b>
Vorheriger Preis	<b>69.67 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>Sofort</b>
Katalognummer	<b>LF9009</b>
Code des Herstellers	<b>LF9009</b>

### Produktbeschreibung



**Ersatzölfilter LF9009**



#### VERGLEICHNUMMERN:

ATLAS COPCO:5580006641  
BALDWIN:BD7309  
BOMBARDIER:1211080,2230104  
CUMMINS:3401544  
CASE:366700A1  
CHAMPION ROAD:54429  
DAEWOO:97400023,65055105023,47400023,47400023  
FURUKAWA:4011401011,3381644H1  
HYUNDAI:11NA70110,YUBP00302  
HENGST:H300W07  
INGERSOLL:22177737,53161527,54662028  
KOMATSU:6742014540  
MC CORMICK:707154A1  
O & K:1487676  
SHANTUI:JLX350A  
VOLVO:14503824