



## Luftfilter Ersatz 87338668

Bruttopreis	<b>104.78 Euro</b>
Nettopreis	<b>85.19 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Katalognummer	<b>SA16477</b>
Code des Herstellers	<b>SL 81655</b>
Hersteller	<b>SF FILTER</b>

### Produktbeschreibung



**Luftfilter Ersatz 87338668**



**VERGLEICHNUMMERN:**

CASE:451525A1

NEW HOLLAND:72285862,87338668,87437795

NACCO:8508396