



Reparaturset für geneigten Förderer, Äquivalent zur Teilenr. 680540.1 für Claas Mähdrescher

Bruttopreis	7.62 Euro
Nettopreis	6.19 Euro
Verfügbarkeit	Verfügbar
Lieferzeit	1-14 Tage
Katalognummer	680540.1
Code des Herstellers	680540.1
Hersteller	erbetec

Produktbeschreibung

Reparaturset für geneigten Podajnik, entsprechend der Original-Katalognummer: 680540,680519.