

Link zum Produkt: <https://erbetec.de/riemen-ersatz-80230078-0213186-gates-agri-p-6334.html>



## Riemen Ersatz 80230078,0213186 Gates Agri

Bruttopreis	<b>141.49 Euro</b>
Nettopreis	<b>115.03 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>48 Stunden</b>
Katalognummer	<b>51x22 2130Lp</b>
Code des Herstellers	<b>HM 2130</b>

### Produktbeschreibung



#### Ersatzteil 80230078

#### VERGLEICHNUMMERN:

80444934, 355797A, 80417643, 80355797, 80230078, 444934, 417643, 355797, 230078, 053640T1, 344351146, 1374310421, 972010729, 5040/42012/0, 51651502130

#### ANWENDUNG:

NEW HOLLAND/HESSTON:

1500, 1520, 1530, 1545

M122, M133, M135, M140, M80, M89, M103

