



## Verbindung für geneigte Förderkette Ersatz Nr. 645082.1 für Claas Mähdrescher 38,4VB

Bruttopreis	<b>902.79 Euro</b>
Nettopreis	<b>733.98 Euro</b>
Verfügbarkeit	<b>Verfügbar</b>
Lieferzeit	<b>1-14 Tage</b>
Katalognummer	<b>645082.1</b>
Code des Herstellers	<b>645082.1</b>
Hersteller	<b>erbetec</b>

### Produktbeschreibung



**Förderkette Verbindung, die dem Original entspricht, mit Katalognummer: 645082.1; 614942.0; 645153.3 (Komplett mit Leisten).**

**Die Kette passt zu Claas Mähdreschern.**

**Dominator 10/108/118**

**Commandor 116CS/228**

**Kettensteigung: 38,4**

**Bolzendurchmesser: 8,3**

**17 Halterungen für Leisten**

**102 Glieder**

**auf Diagramm Nr.18**

